

Директору
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 16 имени
Романа Георгиевича Цецульникова»

Абразумовой О.В.

ул. Рутгерса, 36, г. Кемерово,
Кемеровская область – Кузбасс, 650044

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения
от «09» декабря 2022 года

Я, заместитель главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округов по пожарному надзору Останин А.С. при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении от «25» ноября 2022 г., в отношении МБОУ «СОШ № 16» установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, а именно: в период с 18.11.2022 14 час. 00 мин. по 25.11.2022 в 14 час. 00 мин. по итогам выездной проверки, в здании, помещениях и территории по адресу: 650044, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, ул. Рутгерса, д. 36 МБОУ «СОШ № 16» нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно:

1. В нарушении ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон №123-ФЗ) п. 6.4.2. ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» техническое обслуживание систем пожарной сигнализации выполняется не согласно типовому регламенту, приведенному в таблице 1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

2. В нарушении п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 (ППР в РФ) при эксплуатации автоматической пожарной сигнализации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке. (рабочий проект ПС-2006-005);

3. В нарушении ст. 4 ч. 4; ч.1 ст. 6, ст. 89 Закона №123-ФЗ; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020) дверь на лестничную клетку, расположенная на путях эвакуации открывается не по направлению выхода из здания. (ЛК начальной школы; эвакуационный выход через ЛК с 1-го этажа);

4. В нарушении п. 17 (б) ППР в РФ руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний лестниц предназначенных для эвакуации людей из здания (лестницы №2, №3 типа П1);

5. В нарушении ч. 4 ст. 4; ч. 1 ст. 6, ст. 89 Закона №123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330;

6. В нарушении ч. 4 ст. 4; ч. 1 ст. 6, ст. 89 Закона №123-ФЗ, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. (левое крыло 1,2,3 этажи);

7. В нарушении ч. 4 ст. 4; ч. 1 ст. 6, ст. 89 Закона №123-ФЗ, п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее - СП 3.13130.2009) в спортивном зале, над эвакуационным выходом отсутствует световой оповещатель «Выход»;

8. В нарушении ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 83 Закона №123-ФЗ, п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» расстояние между ИП и стеной при наличии на потолке выступающих частей высотой от 0,08 до 0,4 м составляет 4,6 м (При указанных выступах расстояние между извещателями должно быть уменьшено до 3,45м) (ИП напротив кабинета БЖ);

9. В нарушении ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 84 Закона №123-ФЗ, п.4.4 СП 3.13130.2009 расстояние верхней части настенных звуковых оповещателей до потолка составляет менее 150 мм. (по факту расстояние 70 мм);

10. В нарушении ст. 88 Закона №123-ФЗ; п.25 ППР в РФ; п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» для складских помещений не обеспечен требуемый предел огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах с подтверждающей документацией предела огнестойкости. (помещения трудового обучения, помещение спортивного инвентаря категории В2) (фактически деревянные двери);

11. В нарушении п. 13 ППР в РФ при эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций. (проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности и технической документации на огнезащитный состав. Протокол № М-201-3-50 от 20.06.2022).

На основании ст. 29.13 КоАП РФ выношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.


Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: 650056, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9А, в ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу.

За неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление вынес – заместитель главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округов по пожарному надзору Останин А.С.

должность, фамилия, инициалы лица

Представление получил: 09.12.2022 Абразумова О.В.



подпись



подпись